

- 외부등은 비범한 활동을 탐지할 수 있도록 충분하고 밝아야 된다.
- 모든 업소 진입 지점은 경비원, 경보기, 카메라 또는 국립 및 현지방 소방 및 안전법규에 준하는 다른 기재로 지켜야 된다.
- 비상구에는 경보기가 설치되어 있어야 하고 문은 안에서만 열리며 자동으로 닫히고 잠기는 것 이래야 된다.
- 문, 창문, 지붕 들판, 환기창, 부수차, 기차 및 산적하물 저장탱크는 항상 단단히 잠겨 있어야 된다.  
(예: 자물쇠, 밀봉, 탐지기).
- 위험물질과 급수 외부 저장탱크는 무허가 진입자로 부터 보호, 감시되어야 한다.
- 공장 직원의 업소내 자유 또는 제한 출입에 대한 최신 정보 명부가 경비실에 보관되어야 한다.
- 업소 내부 진입은 확실한 신분증 제시를 요구하므로 통제되어야 한다(예: 사진있는 신분증, 경비나 안내가 있는 곳에서 들어오고 나갈 때 서명함, 등등)
- 들어오고 나가는 차량은 (개인용과 사업용 두 가지) 보통이 아닌 화물이나 행동에 대한 검사를 해야 된다.
- 방문자나 손님 주차 지역은 주 건물시설로 부터 안전한 거리에 떨어져 있어야 된다. 인가받은 방문자, 손님, 피고용자 차량은 분명히 표시되어야 한다(계시표, 통행 막지, 등등).
- 배달 트럭은 배달 예정표로 확인해야 된다. 예정에 없는 배달차량은 공장 외부에 대기시키고, 가능하면 송달자와 화물을 확인해야 된다.

## 내부 보안

### 내부 일반 보안

- 공장 내부 제한 구역은 분명하게 표시되고 방비되어야 한다.
- 환기, 상하수도, 전기 및 개스 중앙 통제 구역 진입은 제한, 통제 되어야 한다.
- 최신 공장 배치도는 공장내 중요하고 안전이 보장된 위치에 보관하고 있어야 된다.
- 환기 체계는 오염된 장소나 방을 즉시 격리시킬 수 있는 수단을 포함하고 있어야 된다.
- 긴급 비상 경보 체계는 전체적으로 작동하고 있어야 되며, 검사를 받아야 되고, 그 조절 위치가 분명히